

Wenn Ihnen das Wohl Ihres Hauses am Herzen liegt ...



NEU: Die Beratung zur Verbrauchs- und Kosten-Reduzierung durch den Einsatz einer Wärmebildkamera.

Auch bei der Suche nach Leckagen im Haus hilfreich!

Bei Verdacht auf einen Rohrbruch bleibt oft nur das Aufbrechen von ganzen Wand- oder Fußbodenbereichen. Mit der Wärmebildkamera arbeiten wir schadenminimiert und kostensenkend. Leckagen von Fußbodenheizungen und anderen unzugänglichen Rohrleitungen werden präzise lokalisiert. So vermeiden Sie unnötige Aufbruchstellen und der Reparaturaufwand ist um ein Vielfaches geringer.

GARANT

VERSORGUNGSTECHNIK UND WÄRMEDIENST GMBH

**Ihre Garantie für innovative Lösungen
im Heizungs- und Sanitärbereich**

 **030 - 3 44 70 81**

Darwinstraße 4 • 10589 Berlin

Fax 030 - 3 44 70 82


www.garant-berlin.de

e-Mail: info@garant-berlin.de



Entdecken Sie die Wärme-Lecks Ihres Hauses!

Jetzt anmelden und einen Termin vereinbaren.



Der Einsatz einer Wärmebildkamera in der Gebäudethermografie hat viele Vorteile!

Mit der Wärmebildkamera entdecken wir schnell Anomalien und Schwachstellen in und an Ihren Gebäuden. Durch die Gebäudethermografie können wir Energieverluste sicher erkennen. Durch gezielte Lösungsansätze können wir Ihnen dadurch helfen Wärme-Lecks zu schließen und Heizkosten zu sparen.

Hier kann die die Wärmebildkamera helfen:

- Baumängel werden aufgespürt
- Dachleckagen werden punktgenau geortet
- Die Gebäudehülle wird analysiert und wir können eine ausführliche Energieberatung durchführen
- Überwachung/Kontrolle von Solaranlagen
- Rohrbrüche im Gebäude feststellen
- Feuchteschäden untersuchen
- Schimmelbildung vorbeugen
- Heizungen und Installationen einfach überprüfen
- Luftdichtigkeit von Neubauten prüfen